

Waffenplatz Paschga Walensta



Betoninstandsetzung Wanne Abspritzplatz

Mechanische Beschädigungen und ungenügende Betonüberdeckung an der Bausubstanz geführt. Die Wannenkonstruktion der Anlage umfassend saniert. Die vorhandenen Betoninstandgesetzt werden. Sie wurden mittels Trennschn beschädigte Beton entfernt und entsorgt. Als Ersatz Bewehrungsbügel angebohrt.

Zusätzlich erhielten die neuen Betonnocken einbeton Kantenschutzprofile, um sie gegen mechanische Beanspruchungen zu verstärken. Die Stahlroste wurden neu auf Verteillagern auf den Betonaufgaben zu reduzieren. Zur Erhöhung der gesamten Betonkonstruktion aus Brüstungen und Bodenplatten Betonschutzsystem instandgesetzt.

Bauherrmasuisse Immobilien



Baujahr 2022

Die Leistungen der wlv Bauingenieure AG umfasst die Ausschreibung und Bauleitung bis zum Projektabschluss

